



INFORME: Incidencia en Posición 41.10-Irún por cierre de ERM.

Fecha Inicio: 18 de Enero 2017
Hora inicio: 20:32 horas
Hora fin: 20:58 horas

Afección:

Bajada de presión en la red de distribución (propiedad de EDP Naturgas Energía) suministrada desde la posición 41.10 de Irún por disparos de las válvulas de seguridad en las líneas de regulación de la ERM.

Descripción de la incidencia:

- Por vibraciones en las líneas que han provocado el disparo de las válvulas de seguridad, a las 20:32 se produce el cierre de las líneas de regulación de la ERM de Enagás (pos 41.10-Irún) a la red de distribución de EDP Naturgas Energía.
- A consecuencia de la misma se produce afección por bajada de presión temporal en la red de distribución suministrada desde dicha posición.
- Aproximadamente a las 20:58, el personal del Centro de mantenimiento de Enagas procede al restablecimiento del suministro a la red. A las 23:15 se alcanza la presión de trabajo estabilizándose el caudal.
- Se están investigando las causas que han provocado el disparo de la posición y así como la afección a clientes.

Madrid, a 19 de Enero de 2017

ENAGAS TRANSPORTE S.A.U.

La presente información se remite a efectos de lo contenido en el Real Decreto 949/2001, Artículo 10 "Derechos y obligaciones de los titulares de las instalaciones relacionadas con el ATR", punto 2.G:
"Comunicar al gestor técnico del sistema, con la debida antelación, los planes de mantenimiento e incidencias de sus instalaciones, en aquellos casos en los que se pueda ver afectada la red básica o de transporte secundario y modificar los mismos de acuerdo con las directrices de éste. Asimismo, comunicar las citadas incidencias a los sujetos que actúen en el sistema y consumidores afectados"