



INFORME preliminar: Incidencia por rotura de álabes del TC2 de la EC de Alcázar.

Fecha prevista fin: finales de agosto

Afección:

- TC-2 de la Estación de Compresión de Alcázar

Situación actual:

- Sin TC de reserva.
Previsto envío a taller del TC para reparar la avería.

Descripción de la incidencia:

- Rotura de álabes del compresor axial de aire que provoca la indisponibilidad del TC-2.

Seguimiento de la incidencia:

- Les mantendremos informados de cualquier actualización referente a la resolución de la incidencia.

Madrid, a 23 de Abril de 2012

ENAGAS,S.A.

La presente información se remite a efectos de lo contenido en el Real Decreto 949/2001, Artículo 10 "Derechos y obligaciones de los titulares de las instalaciones relacionadas con el ATR", punto 2.G: "Comunicar al gestor técnico del sistema, con la debida antelación, los planes de mantenimiento e incidencias de sus instalaciones, en aquellos casos en los que se pueda ver afectada la red básica o de transporte secundario y modificar los mismos de acuerdo con las directrices de éste. Asimismo, comunicar las citadas incidencias a los sujetos que actúen en el sistema y consumidores afectados"