



INFORME definitivo: Incidencia en la ERM 80/16 de la posición O14 Doñinos de Salamanca.

Fecha Inicio: 26 de febrero
Hora inicio: 11:15 aprox.
Hora fin: 12:00 aprox.

Afección:

- Subida de la presión de la red de Salamanca aguas abajo de la posición O14 Doñinos, durante aproximadamente 45 min. Según Distribuidora, necesidad de ajuste de algún equipo de alguno de los puntos de suministro.

Situación actual:

- Situación normalizada desde las 12:00h aprox.

Descripción de la incidencia:

- 11:15h: Se produce una subida de presión de la red de Salamanca, durante la realización de unos trabajos de mantenimiento en la posición O14 Doñinos.
- 12:00h: La situación queda normalizada.

Seguimiento de la incidencia:

- En todo momento el personal de campo del CT de Zamora ha realizado el seguimiento y resolución de la citada situación, en coordinación con el Centro principal de control de Enagás.

Madrid, a 27 de febrero de 2014

ENAGAS TRANSPORTE S.A.U.

La presente información se remite a efectos de lo contenido en el Real Decreto 949/2001, Artículo 10 "Derechos y obligaciones de los titulares de las instalaciones relacionadas con el ATR", punto 2.G:
"Comunicar al gestor técnico del sistema, con la debida antelación, los planes de mantenimiento e incidencias de sus instalaciones, en aquellos casos en los que se pueda ver afectada la red básica o de transporte secundario y modificar los mismos de acuerdo con las directrices de éste. Asimismo, comunicar las citadas incidencias a los sujetos que actúen en el sistema y consumidores afectados"