



## **INFORME preliminar: Incidencia en un turbocompresor del AASS de Gaviota.**

**Fecha Inicio:** 9 de julio

**Fecha Fin estimada:** sin determinar

### **Afección:**

- Reducción de la capacidad de inyección del almacenamiento subterráneo de Gaviota.

### **Situación actual:**

- Capacidad de inyección máxima de Gaviota de 36 GWh/d.

### **Descripción de la incidencia:**

- Día 9: Se detecta una fuga en un sello en el lado de aspiración de uno de los turbocompresores del almacenamiento, quedando dicho compresor fuera de servicio.

### **Seguimiento de la incidencia:**

- En todo momento el personal de campo del almacenamiento está realizando el seguimiento y resolución de la citada situación para llevar a cabo la sustitución del sello a la mayor brevedad posible.

Madrid, a 10 de julio de 2014

ENAGAS TRANSPORTE S.A.U.

La presente información se remite a efectos de lo contenido en el Real Decreto 949/2001, Artículo 10 "Derechos y obligaciones de los titulares de las instalaciones relacionadas con el ATR", punto 2.G:  
"Comunicar al gestor técnico del sistema, con la debida antelación, los planes de mantenimiento e incidencias de sus instalaciones, en aquellos casos en los que se pueda ver afectada la red básica o de transporte secundario y modificar los mismos de acuerdo con las directrices de éste. Asimismo, comunicar las citadas incidencias a los sujetos que actúen en el sistema y consumidores afectados"