



**INFORME: Incidencia en Posición B10-Aranda de Duero por avería en ERM.**

**Fecha Inicio:** 13 de Diciembre 2015  
**Hora inicio:** 18:44 horas  
**Hora fin:** 20:47 horas

**Afección:**

Bajada de presión en la red de distribución (propiedad de Gas Natural Fenosa) suministrada desde la posición B10 de Aranda de Duero por avería en línea de regulación de la ERM.

**Descripción de la incidencia:**

- Por mal funcionamiento del regulador principal, a las 18:44 se produce el cierre de la línea de regulación de la ERM de Enagas (pos B10-Aranda de Duero) a la red de distribución de Gas Natural Fenosa.
- A consecuencia de la misma se produce afección por bajada de presión temporal en la red de distribución suministrada desde dicha posición.
- A partir de ese momento se coordinan los centros de control de Enagas y Gas Natural Fenosa.
- Aproximadamente a las 20:47, el personal del Centro de mantenimiento de Enagas procede al restablecimiento del suministro normal a la red.
- Se están investigando las causas que han provocado el mal funcionamiento del regulador aunque en una primera evaluación por el personal del Centro de Transporte de Enagás podría haber sido ocasionado por defecto de la membrana.

Madrid, a 14 de Diciembre de 2015

ENAGAS TRANSPORTE S.A.U.

La presente información se remite a efectos de lo contenido en el Real Decreto 949/2001, Artículo 10 "Derechos y obligaciones de los titulares de las instalaciones relacionadas con el ATR", punto 2.G: "Comunicar al gestor técnico del sistema, con la debida antelación, los planes de mantenimiento e incidencias de sus instalaciones, en aquellos casos en los que se pueda ver afectada la red básica o de transporte secundario y modificar los mismos de acuerdo con las directrices de éste. Asimismo, comunicar las citadas incidencias a los sujetos que actúen en el sistema y consumidores afectados"