



# Nota de Operación 03

INCIDENTE POR ROTURA EN  
GASODUCTO TOTANA-MURCIA

# Nota de Operación nº 03 - 09.06.2017

## **INCIDENTE POR ROTURA EN GASODUCTO TOTANA-MURCIA DE 10" PROPIEDAD DE ENAGÁS TRANSPORTE ENTRE LAS POSICIONES 15.28.01 (SANTOMERA) Y 15.28.02 (ESPINARDO)**

**Fecha del incidente:** 9/06/2017

**Hora de comienzo del incidente:** 10:16 h

**Lugar del incidente:** Gasoducto de transporte Totana-Murcia de Enagás Transporte, entre las posiciones 15.28.01 y 15.28.02.

Estimación de volumen de gas fugado: 70.000 Nm<sup>3</sup>.

**Descripción del incidente:** Rotura en red de transporte, propiedad de Enagás Transporte, causada por terceros durante la realización de obras con máquina retroexcavadora.

### **Cronología:**

Viernes (09/06/17)

- 10:16 h: se registra en telecontrol de ENAGÁS un descenso repentino de la presión del gasoducto en Santomera.
- 10:48 h: Emergencias del 112, bomberos de Murcia y Redexis Gas, notifican que han recibido llamadas de particulares informando que se ha producido una rotura en gasoducto durante la realización de obras con una máquina retroexcavadora.
- 10:50 h: desde Dispatching de ENAGÁS se informa del punto anterior al jefe de emergencia del Centro de Transporte de ENAGÁS en Murcia, que se están desplazando al tramo afectado.
- 10:55 h: desde Dispatching de ENAGÁS se aísla en remoto el tramo de gasoducto afectado, dejando alimentada la ERM de la posición 15.28.01 del lado Totana Sur y la ERM de la posición 15.28.02 del lado Callosa de Segura. Las dos ERM de suministro a la distribuidora se comportan de forma correcta tras las acciones mencionadas.

# Nota de Operación nº 03 - 09.06.2017

## **INCIDENTE POR ROTURA EN GASODUCTO TOTANA-MURCIA DE 10" PROPIEDAD DE ENAGÁS TRANSPORTE ENTRE LAS POSICIONES 15.28.01 (SANTOMERA) Y 15.28.02 (ESPINARDO)**

- 11:05 h: comienza la movilización de los equipos de obra civil y mecánica, para la reparación del tramo afectado.
- 11:30 h: confirma el personal del C.T. Murcia, desplazado in situ, que ambas ERM de suministro a distribución se encuentran funcionando correctamente.

### Sábado (10/06/17)

- 07:35 h: el personal del C.T. de Murcia informa que han finalizado los trabajos de reparación, insertando un carrete en el tramo afectado y que van a proceder a los trabajos de puesta en gas del tramo afectado.
- 09:04 h: fin presurización del tramo hasta la presión habitual de la Red de Transporte y se procede a alinear el del gasoducto que estaba aislado.
- 09:13 h: se da por finalizada la incidencia. Durante la misma no ha habido afección a la demanda suministrada.