



INFORME preliminar: Incidencia por fallo de suministro eléctrico de compañía en la Planta de Huelva

Fecha Incidencia: 7 de abril de 2011.
Hora inicio: 09:00 h
Hora fin estimada: Durante las próximas horas, una vez recuperado el suministro eléctrico.

Afección:

- Con afección a la producción por parada total de la planta de Huelva. Sin afección al suministro a clientes

Situación actual:

- Recuperación de la producción de planta según programa (Escalón III)

Descripción de la incidencia:

7 de abril:

- 09:00h Debido a un fallo de suministro provocado por un accidente en la subestación eléctrica de Torre Arenillas de Endesa, se produce una parada total de la planta de Huelva.
- 18:00h Recuperación del suministro eléctrico en la planta, se procede al reestablecimiento de los niveles de producción en condiciones normales.

Seguimiento de la incidencia:

- En todo momento la sala de control y el personal de la Planta de Regasificación de Huelva realizaron el seguimiento de la incidencia, en coordinación con el Centro Principal de Control de ENAGAS.

Madrid, a 7 de abril de 2011

D. Gestión ATR
ENAGAS,S.A.

La presente información se remite a efectos de lo contenido en el Real Decreto 949/2001, Artículo 10 "Derechos y obligaciones de los titulares de las instalaciones relacionadas con el ATR", punto 2.G: "Comunicar al gestor técnico del sistema, con la debida antelación, los planes de mantenimiento e incidencias de sus instalaciones, en aquellos casos en los que se pueda ver afectada la red básica o de transporte secundario y modificar los mismos de acuerdo con las directrices de éste. Asimismo, comunicar las citadas incidencias a los sujetos que actúen en el sistema y consumidores afectados"