



INFORME preliminar: Incidencia en la entrada de gas por la posición K-01 (C.I. Tarifa)

Fecha Incidencia: 17 de Mayo de 2012
Hora inicio: 05:20 h aprox.
Fecha fin: 06:40 h aprox.

Afección:

- Interrupción de la entrada de gas por la Conexión Internacional de Tarifa.
- Bajada de la presión del gasoducto de 73,4 a 67,7 bares, manteniéndose en todo momento por encima de la presión mínima de garantía, según legislación vigente.
- Sin afección a clientes, ni a la demanda programada.

Situación actual:

- Entrada de gas normalizada tras 1 hora y 20 minutos.

Descripción de la incidencia:

- 05:20 h: Se produce cierre accidental de las líneas de medida e incremento de presión en la Conexión Internacional de Tarifa (K01), con lo que se interrumpe la entrada de gas al sistema.
- Se procede a movilizar el retén de guardia de Mantenimiento de ENAGAS.
- 06:40 h: Se normaliza la entrada de gas por la Conexión Internacional de Tarifa, después de las actuaciones pertinentes del personal de Mantenimiento.

Seguimiento de la incidencia:

- En todo momento el personal de campo del CT de Cádiz realizó el seguimiento y resolución de la incidencia, en coordinación con las Autoridades Locales y el Centro Principal de Control de ENAGAS.

Madrid, a 17 de Mayo de 2012

ENAGAS,S.A.

La presente información se remite a efectos de lo contenido en el Real Decreto 949/2001, Artículo 10 "Derechos y obligaciones de los titulares de las instalaciones relacionadas con el ATR", punto 2.G:
"Comunicar al gestor técnico del sistema, con la debida antelación, los planes de mantenimiento e incidencias de sus instalaciones, en aquellos casos en los que se pueda ver afectada la red básica o de transporte secundario y modificar los mismos de acuerdo con las directrices de éste. Asimismo, comunicar las citadas incidencias a los sujetos que actúen en el sistema y consumidores afectados"