

**INFORME DEFINITIVO: Incidencia Brazos de Descarga
pantalán A263 Planta de Barcelona.**

Fecha Incidencia: 10 de Noviembre de 2018, 12:00h aprox.

Fecha fin: 16 de Noviembre de 2018, 13:00h aprox.

Afección:

- Afección al inicio de la descarga del buque programado para el día 10.
- Afección al ritmo de descarga de buques futuros hasta la resolución de la incidencia (máx. ratio 8.000 m³/h).
- No se ha superado el tiempo de plancha en ninguna de las descargas realizadas.

Descripción de la incidencia:

- 12:00 aprox: Durante la conexión del buque aparecen dos fugas de hidráulico en los brazos de descarga B y C.
- 12:15h: se comienzan los trabajos de reparación, quedando posteriormente operativo el brazo C. El brazo B queda fuera de servicio pendiente de reparación.
- 15:55h: se inicia el enfriamiento del buque, **finalizando la descarga a las 05:00h del día 11, no superando el tiempo de plancha.** La indisponibilidad del brazo B no afecta al ritmo de descarga de dicho buque.

Seguimiento:

- Se está gestionando la reparación del brazo.
- Se informará de los avances puntualmente.
- Incidencia cerrada.

Madrid, a 16 de noviembre de 2018

ENAGAS TRANSPORTE S.A.U.

La presente información se remite a efectos de lo contenido en el Real Decreto 949/2001, Artículo 10 "Derechos y obligaciones de los titulares de las instalaciones relacionadas con el ATR", punto 2.G:
"Comunicar al gestor técnico del sistema, con la debida antelación, los planes de mantenimiento e incidencias de sus instalaciones, en aquellos casos en los que se pueda ver afectada la red básica o de transporte secundario y modificar los mismos de acuerdo con las directrices de éste. Asimismo, comunicar las citadas incidencias a los sujetos que actúen en el sistema y consumidores afectados"