



INFORME definitivo: Incidencia por perforación del Gasoducto Madrid-Sevilla Pk-71 en Mascaraque (Toledo)

Fecha Incidencia: 26 de marzo.
Hora inicio: 13:45 del 26 de marzo.
Hora fin : 13:45 del 27 de marzo.

Descripción de la incidencia:

- Como consecuencia del impacto de una pala excavadora (maquinaria ajena a Enagas), se produce una rotura en el Gasoducto Madrid-Sevilla 26" a la altura de la población de Mascaraque (Toledo), pk-71, el día 26 de marzo a las 13:45.

Afección:

- Sin afección a distribuidoras y/o clientes.

Situación actual:

- Reparada la emergencia desde el día 27 de marzo a las 13:45.

Descripción de la incidencia:

- 13:45 CPC recibe el aviso de la perforación.
- 15:00 El personal de Enagás llega al punto de rotura, confirmando el incidente.
- 16:00 Aislamiento del tramo entre las posiciones F25 y F26, manteniendo la alimentación a dichas ERM's desde los tramos contiguos y comienzo del venteo.
- 18:32 Gasoducto despresurizado. Inicio de los trabajos mecánicos necesarios para la reparación.
- 09:50 (día 27) Se obtiene resultados satisfactorios de las soldaduras realizadas.
- 11:10 (día 27) Comienzo de la puesta en gas
- 13:45 (día 27) Finalización de la reparación y Gasoducto Madrid-Sevilla alienado.

Seguimiento de la incidencia:

- En todo momento el personal del centro de transporte realizó el seguimiento y resolución de la incidencia, en coordinación con el Centro Principal de Control de ENAGAS.

Madrid, a 29 de marzo de 2010

D. Gestión ATR
ENAGAS,S.A.