

**INFORME DEFINITIVO: Cierre de la Incidencia por contaminación en circuito de refrigeración del turbocompresor de la EC de Navarra.**

**Afección:**

- Indisponibilidad de la Estación de Compresión de Navarra por contaminación con compuestos químicos en el circuito de refrigeración del turbocompresor de la estación de compresión de Navarra.
- Sin afección a la prestación de servicios de transporte.

**Situación actual:**

- **Realizadas las pruebas del Turbocompresor desde el 8 de junio. Recuperada la actividad operativa de la Estación.**

**Acciones realizadas:**

- ENAGAS confirma su disponibilidad para el cumplimiento de los contratos relacionados con la OS en la entrada por la CI de Larrau.
- ENAGAS atiende todas las nominaciones que se han solicitado en la CI de Larrau, y confirma que esta indisponibilidad no afecta en ningún caso a la prestación de los servicios de transporte establecidos en los contratos de acceso vigentes, respetando la programación vinculante de abril, mayo y junio 2009.
- Fueron puestas en marcha las alternativas necesarias para gestionar esta indisponibilidad, pudiéndose cumplir lo anterior, considerando el conjunto total programado de entrada en los contratos anteriores de dicha CI, la demanda de la zona y la disponibilidad de los Almacenamientos Subterráneos.

**Acciones correctivas:**

- Análisis del material contaminante así como de la causa que lo ha originado.
- Realización de la correspondiente limpieza química del circuito de refrigeración del turbocompresor.

Madrid a 12 de junio de 2009