



## **INFORME Final: Incidencia buque Fuwairit en proceso descarga**

**Fecha y Hora de Inicio:** 19 de Junio 2015, 20:00h.  
**Fecha y Hora de fin:** 20 de Junio 2015, 21:45h.

### **Seguimiento de la incidencia:**

- Recibido informe preliminar de MOL LNG TRANSPORT (Europe) Ltd confirmando la evaluación previa del incidente por parte de la planta.

### **Acciones pendientes a desarrollar:**

- Mantenimiento de la suspensión "on hold" de vetting/compatibilidad del buque Fuwairit y se levanta la desclasificación del operador técnico.
- Mantenimiento preventivo de inspecciones extraordinarias en planta de buques en descarga GNL.
- Encargo de informe independiente de incidencia tras la recepción del informe del operador del buque.

Madrid, a 1 de julio de 2015

ENAGAS TRANSPORTE S.A.U.

La presente información se remite a efectos de lo contenido en el Real Decreto 949/2001, Artículo 10 "Derechos y obligaciones de los titulares de las instalaciones relacionadas con el ATR", punto 2.G: "Comunicar al gestor técnico del sistema, con la debida antelación, los planes de mantenimiento e incidencias de sus instalaciones, en aquellos casos en los que se pueda ver afectada la red básica o de transporte secundario y modificar los mismos de acuerdo con las directrices de éste. Asimismo, comunicar las citadas incidencias a los sujetos que actúen en el sistema y consumidores afectados"