



**INFORME: Incidencia Brazo de Descarga pantalán 266.000 m3
Planta de Cartagena.**

Fecha Incidencia: 15 de Diciembre de 2018, 14:43h aprox.

Fecha fin: 26/12/2018

Afección:

- Afección al ritmo de descarga del buque programado para el día 15. (máx. ratio 8.000 m3/h).

Descripción de la incidencia:

Día 15:

- 14:43h: Durante la descarga del buque, se detecta un fallo de comunicación entre el sistema de seguridad del brazo A y el sistema de control distribuido.
- 15:45h: tras varias verificaciones y al continuar el fallo, el brazo A queda fuera de operación. La descarga continua con dos brazos.

Día 16:

- 07:50h: **finaliza la descarga del buque**, no superando el tiempo de plancha.

Seguimiento:

- Se está gestionando la reparación del fallo detectado.
- Se informará de los avances puntualmente.
- Se ha reparado la avería.

Madrid, a 26 de diciembre de 2018

ENAGAS TRANSPORTE S.A.U.

La presente información se remite a efectos de lo contenido en el Real Decreto 949/2001, Artículo 10 "Derechos y obligaciones de los titulares de las instalaciones relacionadas con el ATR", punto 2.G:
"Comunicar al gestor técnico del sistema, con la debida antelación, los planes de mantenimiento e incidencias de sus instalaciones, en aquellos casos en los que se pueda ver afectada la red básica o de transporte secundario y modificar los mismos de acuerdo con las directrices de éste. Asimismo, comunicar las citadas incidencias a los sujetos que actúen en el sistema y consumidores afectados"